



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Советском районе следователи СК выясняют обстоятельства гибели электрика



22 февраля 2016 года утром в служебном помещении административного здания, расположенного на ул. Тимирязева Советского района было обнаружено тело 33-летнего мужчины без признаков жизни.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Советскому району Следственного комитета и организовали проведение доследственной проверки.

Тело погибшего мужчины находилось в служебном помещении электрощитовой, расположенной на 4 этаже здания. Предположительно мужчина погиб от поражения электрическим током. Он работал в организации, расположенной в указанном здании, электриком. При этом спецодежды на нем не было.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1018718>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области
