



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Ковернинском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования водителя автомобиля при его ремонте (Фотографии)



Следователем Городецкого межрайонного следственного отдела СУ СКР по Нижегородской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, 2 ноября 2020 года в утреннее время в гараже СПК в дер. Б. Мосты Ковернинского района Нижегородской области водитель автомобиля по указанию главного инженера СПК осуществлял ремонт рессор на автомобиле марки «Камаз 55102А».

При производстве работ он ударил кувалдой по диску, в результате чего вылетело опорное кольцо диска, которое причинило ему телесные повреждения в виде множественных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

переломов конечностей. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы данные телесные повреждения в своей совокупности вызвали причинение тяжкого вреда здоровью 62-летнему потерпевшему.

Как полагают следователи СК, руководство сельхозпредприятия допустило нарушения требований трудового законодательства, а при проведении шино-монтажных работ в соответствии с указанными требованиями травмирование работника можно было избежать.

В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, допустивших нарушение требования охраны труда, будет дана юридическая оценка.

Расследование продолжается.

Изображения



16 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1523300>