



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Шахунском районе Нижегородской области работник газобслуживающей организации подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (Фотографии)



Следователем Шахунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении слесаря организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей).

По версии следствия, 26 января 2021 года в утреннее время слесарь организации, занимающейся обслуживанием газовых коммуникаций и приборов, по заявке жильцов о запахе газа прибыл в квартиру дома по ул. Октябрьской г. Шахунья Нижегородской области



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

для осуществления ремонтных работ.


В нарушение порядка производства работ с газовым оборудованием он произвел работы по замене вентиля на трубе, подающей газ в квартиру, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вследствие чего произошло воспламенение газовой смеси с последующим распространением горения на конструктивные элементы и предметы обстановки квартиры. Своими действиями он поставил под угрозу жизнь и здоровье жильцов квартиры, а также иных жильцов вышеуказанного дома в связи с тем, что имелась реальная возможность возгорания других квартир в многоквартирном жилом доме.

Возгорание было потушено прибывшими сотрудниками МЧС.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Изображения



11 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1539027>