



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородском районе г.Н.Новгорода по факту травмирования мужчины организована доследственная проверка (Фотографии)



По предварительным данным, 12 августа 2022 года в дневное время во время проведения земляных работ и замене кабеля возле здания «Нижполиграфа» по ул. Варварской Нижегородского района г. Н.Новгорода один из рабочих получил электротравму и был госпитализирован в больницу.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Нижегородскому району г.Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи СК выясняются все обстоятельства произошедшего. По



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения



12 Августа 2022

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1714826>