

Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

В Канавинском районе г. Н.Новгород следователи СК организовали доследственную проверку по факту падения автокрана на территорию дошкольного учреждения (Видеокомментарий, фото и видео)



24 октября 2018 года в дневное время на подсобное строение, расположенное на территории детского сада на ул. А. Григорьева в Канавинском районе г. Н.Новгород, упал автокран.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СО по Канавинскому району следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 24 октября 2018 года подрядная организация выполняла работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Витебской Канавинского района. В момент



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области

подъема строительных материалов на крышу дома при помощи автокрана «Ивановец», грунт под строительной техникой деформировался, и автокран опрокинулся, упав на подсобное здание, расположенное на территории детского сада. В результате падения техники пострадавших нет.

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Изображения







24 Октября 2018

Aдрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1266121