



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области по факту гибели строительного рабочего организована доследственная проверка (Фотографии)



Следователем СО по г. Кстово СУ СК России по Нижегородской области по факту гибели 44-летнего строительного рабочего организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 29 января 2022 года в дневное время в Кстовском районе пос. Садовский при строительстве производственно-складских помещений мебельной фабрики произошло падение плиты перекрытия 2-го этажа, в результате чего погиб строительный рабочий.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК, и организовали проведение доследственной проверки.



Официальный сайт




Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

Погибший рабочий работал в подрядной организации, выполняющей строительные работы. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи изымают необходимую техническую документацию, опрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки действиям работников подрядной организации, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве строительных работ, будет дана юридическая оценка.

Изображения



31 Января 2022

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1652035>